## **DUMPER spot LED**

## novoline








**DUMPER** avec adaptateur

Très petit spot LED, tout en aluminium, sortie de lumière 40°, pour application professionnelle dans les domaines résidentiels et d'autres projets.

DUMPER existe dans les températures de lumière 2700°K et avec 450 lumen. Ce spot est disponible dans les coloris blanc, noir et gris argent.



**DUMPER** avec rosace

| no. d'article | désignation  | couleur          | puissance | prix CHF |
|---------------|--|------------------|-----------|----------|
| 204 01 27     | DUMPER avec rosace DUMPER avec rosace DUMPER avec rosace | blanc mat        | 7W LED    | 98.00    |
| 204 02 27     |  | noir mat         | 7W LED    | 98.00    |
| 204 22 27     |  | gris argent mat  | 7W LED    | 98.00    |
| 204 01 27 1PH | DUMPER avec adaptateur à 1phase                          | blanc mat        | 7W LED    | 198.00   |
| 204 02 27 1PH | DUMPER avec adaptateur à 1phase                          | noir mat         | 7W LED    | 198.00   |
| 204 22 27 1PH | DUMPER avec adaptateur à 1phase                          | gris argent mat  | 7W LED    | 208.00   |
| 204 01 27 3PH | DUMPER avec adaptateur à 3phases                         | blanc matt       | 7W LED    | 185.00   |
| 204 02 27 3PH | DUMPER avec adaptateur à 3phases                         | noir matt        | 7W LED    | 185.00   |
| 204 22 27 3PH | DUMPER avec adaptateur à 3phases                         | gris argent matt | 7W LED    | 195.00   |

Ces spots LED ne sont pas dimmables. Nous fournissons les spots DUMPER avec des rosaces, ou avec les adaptateurs à 1- ou 3phases, pour les rails EUTRAC. Vous trouvez tous les informations pour les rails 230V de EUTRAC et les accessoires des rails, dans le catalogue "les joueurs de lumière". CRI > 80.

Quand on varie des luminaires LED, il peut arriver que la lumière clignote. Ce dysfonctionnement est attribué à des pollutions du réseau et à des signaux de télécommande centralisés. Ce ne sont pas des défauts des luminaires ou des convertisseurs. Nous ne pouvons pas donner de garantie pour ce type de dysfonctionnement.

